

**Atestado de Capacidade Técnica**

Atesto, para os devidos fins, que a empresa Veloso e Costa Ltda., CNPJ 13.384.073/0001-76, sediada na Rua Doutor Santos, nº362, sala 906 - Centro, Montes Claros - MG, e-mail: [construtoravelosoecosta@yahoo.com.br](mailto:construtoravelosoecosta@yahoo.com.br), prestou serviços de reforma na Fazenda Experimental da Embrapa Milho e Sorgo, situada à rodovia BR-122 s/nº KM 155, Nova Porteirinha - MG, referente ao processo de compra 2980/12, OS 5163/12.

Atesto, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente conforme as especificações contratuais, não havendo registro em nossos arquivos que possa desaboná-la.

**Dentre os serviços de reforma citado acima, estamos atestando os principais:**

**Mobilização/desmobilização****Administração Local****Serviços Preliminares**

Abrigo provisório e depósito

Placa de obra

Retirada de cobertura (estrutura e telhas)

Demolições

Transporte de entulho DMT até 6,0 Km (inclusive carga e descarga)

**Limpeza da obra****Estrutura**

Escavação manual de valas com reaterro

Forma em tábuas

Aço CA-50 / CA-60

Concreto convencional fck = 25,00MPa

**Alvenarias e forros**

Alvenaria - 1/2 vez



### **Revestimento de paredes e tetos**

Chapisco argamassa cimento e areia s/ pen 1:3 e=5mm

Emboço tipo paulista cimento cal e areia

Selador acrílico 1 demão

Pintura em tinta acrílica 3 demãos

Azulejo

### **Piso**

Concreto, e=8cm (inclusive passeio)

Contra-piso, e=4cm (inclusive passeio)

Piso cerâmico

Rodapé cerâmico 7 cm

### **Instalações hidrossanitárias**

#### **Água**

Remanejamento instalações hidráulicas

#### **Esgoto**

Remanejamento instalações sanitárias

### **Bancadas, cubas, louças e metais**

Torneira 3/4"

Registro 3/4" com canopla metal (1 geral e 2 de pressão)

Bancada em ardósia com rodabanca, esp= 2,5cm, com metalon 50x30mm(pintado c/ esmalte sintético)

Cuba aço inox funda (60 LITROS) incl válvula americana, lig flexível e sifão cromado

Lavatório com coluna suspensa incl válvula e sifão cromado

Vaso sanitário com caixa acoplada e assento

Ducha higiênica

Porta-toalha de papel

Saboneteira

Papeleira

Chuveiro

### **Instalações elétricas**

Condutele 1"

Condutor em cobre eletrolítico, isolamento 750V, seção de #1,5mm<sup>2</sup>

Condutor em cobre eletrolítico, isolamento 750V, seção de #2,5mm<sup>2</sup>

Condutor em cobre eletrolítico, isolamento 750V, seção de #6mm<sup>2</sup>



Disjuntor monopolar termomagnético 5kA, até 40A

Disjuntor tripolar termomagnético 5kA, até 60A

Supressores de surto

Eletroduto aço galvanizado leve inclusive conexões D = 1"

Interruptor simples de 01 seção com placa

Luminária de sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32w - 127v

Tomada 2P+T completa

Haste de aterramento tipo Copperweld 5/8" x 2,40m

Quadro de distribuição para 32 circuitos em chapa de aço, sobrepor, completo inclusive barramento e aterramento

Cabo de cobre nu 16 mm<sup>2</sup>

Instalações complementares (miscelâneas)

### **Cobertura**

Estrutura de madeira aparelhada para telha cerâmica

Cobertura com telha cerâmica tipo colonial

Cumeeira de telha cerâmica

### **Esquadrias**

Porta abrir (giro 90°), alumínio anodizado natural

Janela alumínio anodizado natural, completas

Janela alumínio anodizado natural tipo máximo ar

Fechadura completa, tipo alavanca

Vidro Liso 4 mm

### **Serviços Complementares**

Soleiras e peitoris

Soleira em ardósia largura 15 cm

Peitoril em ardósia largura 15 cm

Viçosa (MG), 05 de outubro de 2012.



Rosimeire Sampaio Lopes  
Analista de Importações e de Exportações da Funarbe.

