PLANTA BAIXA – A EXECUTAR

ESCALA 1/50



Quadro de Cargas (QDCEMA)

Circuito	Descrição	Equipamento de teste	Método de teste	V (V)	Fluxo total (VA)	Fases	Fluxo - R (W)	Fluxo - S (W)	Fluxo - T (W)	FCT	FCA	Nº	Seção (mm2)	Iz (A)	Disj (A)	Disj (A)
QDCEMA	Comando para iluminação externa	3F+N+T	B1	220 / 127 V	730	6/6	R+S+T	412	164	100	1,00	0,9	2,5	24,0	10,0	40,0
TOTAL																

Quadro de Cargas (QDCEMA)

Circuito	Descrição	Equipamento de teste	Método de teste	V (V)	Fluxo total (VA)	Fases	Fluxo - R (W)	Fluxo - S (W)	Fluxo - T (W)	FCT	FCA	Nº	Seção (mm2)	Iz (A)	Disj (A)	Disj (A)
1	Fileira T ø 3	3F+T	B1	220 V	530	4/6	R+S+T	312	64	100	1,00	4,2	2,5	24,0	16,0	
2	REBERVA	3F+T	B1	220 V			R+S		100		1,00	0,9	2,5	24,0	10,0	
3	Fotocélulas	F+F+T	B1	220 V	200	2/6	R+S	100			1,00	1,00	2,5	24,0	10,0	
TOTAL					730	6/6	R+S+T	412	164	100						

QDCEMD (Comando para iluminação externa)



QDCEMA (Comando para iluminação externa)



- QUADRO DE COMANDO PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA COM 2 COMANDOS INDEPENDENTES


QCMD (40x60)cm
Circuito
Barra de Aterramento
Chave Rotativa
Carga 1
Carga 2
RESERVA
Fotocélula 220V 1000W
Contator 50/60Hz
Relé Fotoelétrico
Fotocélula
Contator
Relé Fotoelétrico
Fotocélula
Contator
Relé Fotoelétrico
Fotocélula
Contator